


久保頭橋 橋体補修図(1)


平面図 S=1:50

橋面




菅沢川

桁下面




菅沢川

Gr取壊図 S=1:50




側面図 S=1:50


上流側面



下流側面



断面図 S=1:50



凡例		
ひびわれ	0.2mm以下	
	0.2mm～0.5mm	
	0.5mm以上	
AS舗装面ひびわれ		
亀甲状くもの集状		
剥離(ポツポツアウト)		
鉄筋露出		
番線露出		
さび汁		
遊離石灰		
セメントペースト消失		
豆板、空洞		
漏水、滞水		
欠損		
鋼材錆び		
舗装浮き		

令和3年度 道路メンテナンス補助 橋梁修繕工事					
図号	2/4	橋体補修図(1)	縮尺	1:50	
久保頭橋					
村道0206線					
所属	国	道	支	所	設計
北安曇郡白馬村役場					
設計会社	株式会社 中央工研 安曇野支所	管理技術者			
測量会社		主任技術者			
調査会社		主任技術者			