




白馬村北城エリア 通学路危険箇所一覧









補修前



6

補修前




8/19撮影 補修済





5


旧グリーンバレーガーデン






























8/19撮影 北側の見通しが悪い







以前に通学路注意の看板を立てていただいているが、左側は木々が多く遠めに見ると看板が目立たない状況となっている。

セブンイレブン入り口は、車道の停止線と重なっており、車の脇を通る状況となっている。駐車場をショートカットする車もあるため、通路の色を変える等スクールゾーンの表示をしていただきたい。







補修前

22

