





以前に通学路注意の看板を立てていただいているが、左側は木々が多く進めに見ると看板が目立たない状況となっている。

セブンイレブン入り口は、車道の停止線と重なっており、車の脇を通る状況となっている。駐車場をショートカットする車もあるため、道路の色を変える等スクールゾーンの表示をしていただきたい。

1








至 八方


至 大谷川


至 峠

至 石鉄


5







足湯から体育館までの道は道路が急に狭くなっているため、車のすれ違いがある場合は歩行者が止まって待っている状況。左側にコンクリートの壁もあり、地震等で崩れた場合、歩道がほとんどないため避けることができない。




2


10


1

2

水稲育苗施設







5.4


14







報告写真






補修済  
(8/23撮影)



















森上信号交差点



新田・森上  
信号交差点

23

