

報告者	箇所	内容	管理主管	対応
北小	森上交差点から新田交差点まで(国道)	桜の木で歩道が歩きづらい	建設課	道路舗装・歩道舗装修繕を検討中(建設課)
北小	ガーデンの湯付近の村道	排水が悪くて大きな水たまりになる	建設課	道路舗装・歩道舗装修繕を検討中(建設課)
北小	新田 エスキナー前	横断歩道が消えている、通学路の表示欲しい	総務課	白馬村交通安全協会での通学路看板の設置について区長等と相談する。横断歩道の引き直しについては大町警察署へ要望を行う。(総務課)
北小	東急ホテル前交差点(和田野)	横断歩道の設置	総務課、大町警察署	当該箇所はカーブの近くであり、横断歩道の設置ができないため、その他の安全対策について検討する。(総務課)
北小	瑞穂交差点から塩の道(村道)	狭い、交通量が多い	建設課、総務課	白馬村交通安全協会での通学路看板の設置について区長等と相談する。(総務課) 今のところ予定はありません。(建設課)
北小	六拾刈体育館付近の村道	狭い、交通量が多い	建設課、総務課	白馬村交通安全協会での通学路看板の設置について区長等と相談する。(総務課) 中学から高校まで歩道設置計画があり、用地の整ったところから随時工事を実施中(建設課)
北小	みそら野交差点から国道	路側線、通学路看板の設置	建設課、総務課	白馬村交通安全協会での通学路看板の設置について区長等と相談する。(総務課) 路側線は検討する。(建設課)
北小	県道白馬岳線 白馬町から八方口	道路側溝の蓋設置	大町建設事務所	大町建設事務所へ要望しました。(建設課)
北小	旧国道 塩島地区	路側線が消えている	村建設課	7月に白線の補修を実施済み。(建設課)
南小	飯森 利根川そば店うら村道	排水が悪くて大きな水たまりになる	建設課	道路舗装・歩道舗装修繕を検討中(建設課)
南小	飯森 利根川そば店うら村道	グレーチングの設置	建設課	資材支給で対応する予定です。(建設課)
南小	飯森 利根川そば店うら村道 交差点	通学路の標識文字が消えている	総務課	白馬村交通安全協会での通学路看板の交換を検討する。(総務課)
南小	防火水槽と農業用水	夏場は蓋が外されるので、転落の危険性大	総務課、南小、沢渡区	学校、地域での注意喚起をお願いします。(教育委員会)
南小	無信号の横断歩道	児童への周知	南小、総務課	白馬村交通安全協会の街頭指導の箇所となっていないので学校での指導をお願いする。
南小	貞麟寺へのJR踏切	児童への周知	南小、総務課	白馬村交通安全協会の街頭指導の箇所となっていないので学校での指導をお願いする。
南小	塩の道	野生鳥獣との遭遇があるので草刈と周知	農政課、南小	区長会議及び有害鳥獣被害防止対策協議会の中で周知済み。(広報等)今後も継続して周知していきたい。
南小	区内空き家	冬季の屋根雪落下に対する周知	南小	学校、地域での注意喚起をお願いします。(教育委員会)
南小	国道から塩の道への交差点	横断時の右左折車等に注意する旨の周知	南小	学校、地域での注意喚起をお願いします。(教育委員会)
南小	国道 滝沢橋北 塩の道交差点	ガードポール破損	大町建設事務所	ガードポール修復済み
南小	国道 滝沢橋北 塩の道交差点	なぜガードレールではなくガードポールなのか	大町建設事務所	
南小	国道 はしば館前交差点	村道側に南北に横断歩道	総務課	大町警察署への要望を行う。要望にあたって必要な情報として、何時から何時まで、児童何人くらいが通行するのかわせて欲しい。
南小	国道 まるた商店前 信号	スピードオーバーや信号無視対策	大町建設事務所、大町警察署	大町建設事務所に要望しました。(建設課)
南小	村道 内山入口交差点	スピードオーバー対策	建設課、大町警察署	検討したいと思います。(建設課)
南小	村内一円	電気柵に対する周知	南小、農政課	プラスチックの危険表示板等により周知は行っている。
南小	三日市場から一力前農道	舗装修繕 村道1082号線	建設課	
南小	姫川建設倉庫付近	草刈をしてほしい		
南小	サンサンパークトイレ裏の川	不審者、熊の出没		
南小	美麻線	一力前後、サンサンパーク信号は積雪で歩道が使えない	建設課、大町建設事務所	大町建設事務所に要望しました。(建設課)
南小	美麻線	山田宅前横断歩道に簡易な信号機	大町警察署、総務課	大町警察署への要望を行うが、信号機の新設は順番待ちとなっている要望箇所が多く、なかなか設置されない現状があることをご理解いただきたい。また、要望にあたって必要な情報として、何時から何時まで、児童何人くらいが通行するのかわせて欲しい。(総務課)
南小	塩の道 名鉄から宮田住宅前	人気が無いので除雪をしっかりとしてほしい	建設課	除雪業者に要望があったことを伝えます。(建設課)
南小	塩の道 絵はがきの裏	道が細いので登校時間帯に時間帯規制をしてほしい	大町警察署、総務課	地元区の承諾を得ることができれば警察への要望を行う。要望にあたって必要な情報として、何時から何時まで、児童何人くらいが通行するのかわせて欲しい。(総務課)
南小	塩の道 絵はがきの裏から0105号線交差点	横断歩道の設置	大町警察署、総務課	当該箇所の道路形状はカーブしており、横断歩道の設置に適さないことから、北へ150m程進んだ信号機付横断歩道を使用されたい。
南小	国道 信光石油 道路側溝	グレーチング破損、蓋に穴あき	大町建設事務所、建設課	大町建設事務所へ要望したところ補修予定と回答がありました。(建設課)
南小	村道 ステラベラから下 上原グラウンドまで	水路に蓋をしてほしい	農政課	原材料支給で対応していきたいが、道路管理者がガードケーブル等の対応が望ましい
中学	国道と旧国道繋ぐ村道(森上)	街灯の設置要望	建設課	防犯灯は地区での設置で、総務課で補助金制度があります。(建設課)
中学	国道から雇用促進までの村道(森上)	街灯の設置要望	建設課	防犯灯は地区での設置で、総務課で補助金制度があります。(建設課)
中学	森上交差点から新田交差点まで(国道)	街灯の設置要望	大町建設事務所、建設課	大町建設事務所へ要望しました。
中学	ニレ池前の交差点(八方)	自転車の注意喚起	大町警察署、総務課	
中学	白馬ひふみ前交差点(八方)	自転車の注意喚起	大町警察署、総務課	
中学	東急ホテル前交差点(和田野)	自転車の注意喚起	大町警察署、総務課	
教育委員会	飯森 源宗商店 北	車止めポール 破損 自転車で事故あり	大町建設事務所、建設課	大町建設事務所に要望しました。(建設課)
教育委員会	飯田 大和出踏切	狭隘な踏切 車のすれ違いもできない	建設課	改良をH29年度用地交渉、30年度道路工事、踏切改良はJRと協議中で未定です。(建設課)

白馬村通学路危険箇所連絡票

平成 28 年 7 月 25 日	学校名	白馬 北小 学校	No.	1
------------------	-----	----------	-----	---

危険箇所	森上地区 消防署付近やガーデンの湯付近
------	---------------------

通学路の状況・危険箇所の内容：※図面や写真(画像)等を付して、状況をわかりやすく表示ください。



消防署付近の桜並木
歩道がデコボコして、歩きにくい。



ガーデンの湯付近の車道
水溜りになりやすく、車が通ると水しぶきが歩道にまであがる。

報告者	学校名	職・氏名
	白馬北小 学校	教諭 細川 朗
	連絡先 TEL:	0261-72-2029

事務局使用欄

白馬村通学路危険箇所連絡票

平成 28 年 7 月 25 日	学校名	白馬 北小 学校	No.	2
------------------	-----	----------	-----	---

危険箇所	新田 エスキーナ前の横断歩道
------	----------------

通学路の状況・危険箇所の内容：※図面や写真(画像)等を付して、状況をわかりやすく表示ください。



新田 エスキーナ前の横断歩道

新田地区、切久保地区の児童が横断するが、スピードを出して通る車が多い。白線が消えて横断歩道が分かりにくい。歩道があることを分かるように色の工夫や減速へのデザインがあるとよいと思う。

報告者	学校名	職・氏名
	白馬北小 学校	教諭 細川 朗
	連絡先 TEL:	0261-72-2029

事務局使用欄

(様式1-1)

白馬村通学路危険箇所連絡票

平成 28 年 7 月 25 日	学校名	白馬 北小 学校	No.	3
危険箇所	和田野 東急ホテル前の十字路			
通学路の状況・危険箇所の内容：※図面や写真(画像)等を付して、状況をわかりやすく表示ください。				
		交通量もあり危険。横断する児童のために横断歩道の線だけでも設けて欲しい。		
報告者	学校名	職・氏名		
	白馬北小 学校	教諭 細川 朗		
	連絡先 TEL:	0261-72-2029		

事務局使用欄

(様式1-1)

白馬村通学路危険箇所連絡票

平成 28 年 7 月 25 日	学校名	白馬 北小 学校	No.	4
危険箇所	瑞穂地区「膳」から塩の道への道			
通学路の状況・危険箇所の内容：※図面や写真(画像)等を付して、状況をわかりやすく表示ください。				
		用水路と車道との間に挟まれた狭い路側帯を児童は歩いている。また、カーブが多く交通量も多い。		


報告者	学校名	職・氏名
	白馬北小 学校	教諭 細川 朗
	連絡先 TEL:	0261-72-2029

事務局使用欄

--

(様式1-1)

白馬村通学路危険箇所連絡票

平成 28 年 7 月 25 日	学校名	白馬 北小 学校	No.	5
危険箇所	六拾刈体育館付近の塩の道など			
通学路の状況・危険箇所の内容: ※図面や写真(画像)等を付して、状況をわかりやすく表示ください。				
		六拾刈体育館までの塩の道は、児童が通学するが、交通量も多く、路側帯の幅も狭い。 足湯付近の十字路も危険な場所。		
報告者	学校名	職・氏名		
	白馬北小 学校	教諭 細川 朗		
	連絡先 TEL:	0261-72-2029		
事務局使用欄				

(様式1-1)

白馬村通学路危険箇所連絡票

平成 28 年 7 月 25 日	学校名	白馬 北小 学校	No.	6
危険箇所	みそら野 セブンイレブンから国道への道			

通学路の状況・危険箇所の内容：※図面や写真(画像)等を付して、状況をわかりやすく表示ください。



「通学路」の看板を立てて欲しい。
路側帯もない。

報告者	学校名	職・氏名
	白馬北小 学校	教諭 細川 朗
	連絡先 TEL:	0261-72-2029

事務局使用欄

(様式1-1)

白馬村通学路危険箇所連絡票

平成 28 年 7 月 25 日	学校名	白馬 北小 学校	No.	7
------------------	-----	----------	-----	---

危険箇所	白馬町 パタゴニア前の水路
------	---------------

通学路の状況・危険箇所の内容：※図面や写真(画像)等を付して、状況をわかりやすく表示ください。



水路の幅が広く、雨天の時の水の流れもかなり速い。覗き込む児童の姿もあるので注意している。
蓋があると安心だと思う。

報告者	学校名	職・氏名
	白馬北小 学校	教諭 細川 朗
	連絡先 TEL:	0261-72-2029

事務局使用欄

(様式1-1)

白馬村通学路危険箇所連絡票

平成 28 年 7 月 25 日	学校名	白馬 北小 学校	No.	8
危険箇所	塩島地区			

通学路の状況・危険箇所の内容：※図面や写真(画像)等を付して、状況をわかりやすく表示ください。



白線が所々消えている。

報告者	学校名	職・氏名
	白馬北小 学校	教諭 細川 朗
	連絡先 TEL:	0261-72-2029

事務局使用欄

白馬村通学路危険箇所連絡票

平成 28 年 8 月 10 日	学校名	白馬 南小 学校	No.	1
危険箇所	飯森地区			
通学路の状況・危険箇所の内容：※図面や写真(画像)等を付して、状況をわかりやすく表示ください。				
① 道路に大きな水たまり 飯森地区、利根川そば店裏の道路に大きな水たまりができ、車が通るときに子どもたちの逃げ場がなくなるため整備してほしい ※冬場の方が水たまりが大きく道幅いっぱいになる				
② 塩の道沿いの防火水槽 から「ゆきまる」手前の用水路 通学路のすぐそばを流れているのでグレーチングなどでフタができないでしょうか。				
③ 標識文字劣化 白馬メディアから下ってくる道と、塩の道十字路に設置してある標識				
報告者	学校名	職・氏名		
	白馬南小 学校	教頭 平林伸一		
	連絡先 TEL:	0261-75-2010		
事務局使用欄				

飯森地区内 通学路 改善要望箇所図 & 写真



(様式1-1)

白馬村通学路危険箇所連絡票

平成 28 年 8 月 10 日	学校名	白馬 南小 学校	No.	2
危険箇所	沢渡地区			
通学路の状況・危険箇所の内容：※図面や写真(画像)等を付して、状況をわかりやすく表示ください。				
① 農業用水・防火水槽	農業用水は、冬は転落防止の蓋がされるが、春先から外され、草により転落の恐れがあるため児童への周知と草刈のお願い 防火水槽は転落防止のため児童への周知			
② 国道横断の無信号横断歩道	普段の通学路としては利用することはないが、夏休み等利用することがあるので、児童への周知			
③ JR踏切	踏切近くでは遊ばないなど児童への周知			
報告者	学校名	職・氏名		
	白馬南小 学校	教頭 平林伸一		
	連絡先 TEL:	0261-75-2010		
事務局使用欄				

沢渡区 通学路危険箇所報告

1 注意事項（地区住民、児童生徒への周知）

① 農業用水、防火水槽への転落 その1



② 国道横断の無信号横断歩道



③ JR踏切



④ 塩の道での熊との遭遇



⑤ 空き家の屋根雪落下（冬季）



⑥ 脇道横断時の車との衝突






(様式1-1)

白馬村通学路危険箇所連絡票

平成 28 年 8 月 10 日	学校名	白馬 南小 学校	No.	3
危険箇所	沢渡地区			
通学路の状況・危険箇所の内容：※図面や写真(画像)等を付して、状況をわかりやすく表示ください。				
④ 塩の道での 熊、猿との遭遇				
草刈のお願いと児童への周知				
⑤ 空き家の屋根雪落下 (冬季)				
児童への周知				
⑥ 脇道横断時の 車との衝突				
児童への周知				
報告者	学校名	職・氏名		
	白馬南小 学校	教頭 平林伸一		
	連絡先 TEL:	0261-75-2010		
事務局使用欄				





白馬村通学路危険箇所連絡票

平成 28 年 8 月 10 日	学校名	白馬 南小 学校	No.	4
危険箇所	佐野・内山地区			

通学路の状況・危険箇所の内容：※図面や写真(画像)等を付して、状況をわかりやすく表示ください。

- ① 滝沢橋北側の
歩道未整備部分
国道のポール



歩道が狭いため、冬は雪に場所を取られ、全く通行ができなくなる
現在事故の為ポールが倒されている。
ポールよりガードレールの方が安全だと思うのですが、なぜ
沢渡～佐野はポールなのですか。

- ② はしば館北側の
内山入口T字路



T字路を南北に渡るので横断歩道をつけて欲しい。

- ③ まるた商店前の信号





ほとんどの児童がここを渡っている。登校時間帯は一番
交通量が多く、信号無視やスピードを上げて通る車がある

報告者	学校名	職・氏名
	白馬南小 学校	教頭 平林伸一
	連絡先 TEL:	0261-75-2010

事務局使用欄

(様式1-1)





白馬村通学路危険箇所連絡票

平成 28 年 8 月 10 日	学校名	白馬 南小 学校	No.	5
危険箇所	佐野・内山地区			
通学路の状況・危険箇所の内容：※図面や写真(画像)等を付して、状況をわかりやすく表示ください。				
④ オリンピック道路 内山線入口交差点	東佐野から児童が渡る。佐野坂から猛スピードで下ってくる車が多い過去に危険な事例があった。			
				
⑤ 田んぼのイノシシよけ 電気柵	子供が触らないよう指導が必要			
				

報告者	学校名	職・氏名
	白馬南小 学校	教頭 平林伸一
	連絡先 TEL:	0261-75-2010

事務局使用欄

白馬村通学路危険箇所連絡票



平成 28 年 8 月 10 日	学校名	白馬 南小 学校	No.	6
危険箇所	三日市場・堀ノ内地区			
通学路の状況・危険箇所の内容：※図面や写真(画像)等を付して、状況をわかりやすく表示ください。				
① アスファルトが剥げている	堀之内、谷地川沿いの田んぼ道の道路に穴があいているため			
				
② 草むら	姫川建設倉庫周辺の草が茂っていて動物が出没するため定期的に草刈りをしてほしい			
				
③ サンサンパークトイレ裏及び川	不審者、熊の出没があったため見回りをしてほしい			
				

報告者	学校名	職・氏名
	白馬南小 学校	教頭 平林伸一
	連絡先 TEL:	0261-75-2010

事務局使用欄

(様式1-1)

白馬村通学路危険箇所連絡票

平成 28 年 8 月 10 日	学校名	白馬 南小 学校	No.	7
危険箇所	三日市場・堀ノ内地区			
通学路の状況・危険箇所の内容：※図面や写真(画像)等を付して、状況をわかりやすく表示ください。				
④ 一カ前後 サンサンパーク信号				
冬季積雪のため歩道が使えなくなる				
				
⑤ 山田さん宅前 横断歩道				
横断の際に見づらい(特に冬)ので簡易的なものでいいので 信号をつけてほしい				
				

報告者	学校名	職・氏名
	白馬南小 学校	教頭 平林伸一
	連絡先 TEL:	0261-75-2010

事務局使用欄

(様式1-1)

白馬村通学路危険箇所連絡票

平成 28 年 8 月 10 日	学校名	白馬 南小 学校	No.	8
危険箇所	飯田地区			
通学路の状況・危険箇所の内容: ※図面や写真(画像)等を付して、状況をわかりやすく表示ください。				
① 水路の蓋があいている 飯田地区内、ホテルステラベラさんから下の水路の蓋を閉めてほしい。ちやうちやうの前も。				
報告者	学校名	職・氏名		
	白馬南小 学校	教頭 平林伸一		
	連絡先 TEL:	0261-75-2010		
事務局使用欄				

(様式1-1)

白馬村通学路危険箇所連絡票

平成 28 年 8 月 10 日	学校名	白馬 南小 学校	No.	9
危険箇所	めいてつ地区			

通学路の状況・危険箇所の内容：※図面や写真(画像)等を付して、状況をわかりやすく表示ください。

- ① 除雪 名鉄の集合場所から宮田優様宅までの道は人気が無いので、冬は除雪をしっかりともらいたい。47からの車など危険な時がある(ホワイトアウト)

- ② 細い道で特に 子供達の登校時間(AM6:30~AM7:30)に時間帯規制を設けてほしい
冬は見通しが悪い (絵はがき裏の村道)



- ③ 見通しが悪い 道路を横断して登下校道路に行くので、横断歩道をつけてほしい
道路の横断 (絵はがきの先)

報告者	学校名	職・氏名
	白馬南小 学校	教頭 平林伸一
	連絡先 TEL:	0261-75-2010

事務局使用欄

(様式1-1)

白馬村通学路危険箇所連絡票

平成 28 年 8 月 10 日	学校名	白馬 南小 学校	No.	10
危険箇所	めいてつ地区			

通学路の状況・危険箇所の内容：※図面や写真(画像)等を付して、状況をわかりやすく表示ください。

- ④ 信光石油付近
歩道に穴
グレーチング一部変形

歩道の穴は大変危険なので、穴埋めをしてほしい。
グレーチングは交換してほしい



報告者	学校名	職・氏名
	白馬南小 学校	教頭 平林伸一
	連絡先 TEL:	0261-75-2010


事務局使用欄

白馬村通学路危険箇所連絡票

平成 28 年 8 月 11 日	学校名	白馬 中 学校	No.	1
------------------	-----	---------	-----	---

危険箇所	白馬東急ホテルの十字路
------	-------------

通学路の状況・危険箇所の内容：※図面や写真(画像)等を付して、状況をわかりやすく表示ください。



東急ホテル近くの十字路は、登校時下り坂となり一旦停止を守るように注意させたい。

報告者	学校名	職・氏名
	学校	
	連絡先 TEL:	

事務局使用欄

白馬村通学路危険箇所連絡票

平成 28 年 8 月 11 日	学校名	白馬 中 学校	No.	2
------------------	-----	---------	-----	---

危険箇所	白馬ひふみ前のT字路
------	------------

通学路の状況・危険箇所の内容：※図面や写真(画像)等を付して、状況をわかりやすく表示ください。



報告者	学校名	職・氏名
	学校	
	連絡先 TEL:	

事務局使用欄

白馬村通学路危険箇所連絡票

平成 28 年 8 月 11 日	学校名	白馬 中 学校	No.	3
------------------	-----	---------	-----	---

危険箇所	ニレ池前のT字路
------	----------

通学路の状況・危険箇所の内容：※図面や写真(画像)等を付して、状況をわかりやすく表示ください。



ニレ池前のT字路は、登校時下り坂となっているので、自転車の一旦停止遵守を徹底させたい。

報告者	学校名	職・氏名
	学校	
	連絡先 TEL:	


事務局使用欄

白馬村通学路危険箇所連絡票

平成 28 年 8 月 11 日	学校名	白馬 中 学校	No.	4
------------------	-----	---------	-----	---

危険箇所	森上信号から森上セブンイレブンまでの国道沿い歩道
------	--------------------------

通学路の状況・危険箇所の内容：※図面や写真(画像)等を付して、状況をわかりやすく表示ください。



森上信号から森上セブンイレブンまでの国道沿い歩道は、街灯が暗く防犯上危険である。

報告者	学校名	職・氏名
	学校	
	連絡先 TEL:	


事務局使用欄

白馬村通学路危険箇所連絡票

平成 28 年 8 月 11 日	学校名	白馬 中 学校	No.	5
------------------	-----	---------	-----	---

危険箇所	森上信号から雇用促進住宅までの道路沿い歩道
------	-----------------------

通学路の状況・危険箇所の内容：※図面や写真(画像)等を付して、状況をわかりやすく表示ください。



森上信号から雇用促進住宅までの道路は、街灯が暗く防犯上危険である。

報告者	学校名	職・氏名
	学校	
	連絡先 TEL:	


事務局使用欄

白馬村通学路危険箇所連絡票

平成 28 年 8 月 11 日	学校名	白馬 中 学校	No.	6
------------------	-----	---------	-----	---

危険箇所	旧セブンイレブンから旧国道までの道路
------	--------------------

通学路の状況・危険箇所の内容：※図面や写真(画像)等を付して、状況をわかりやすく表示ください。



旧セブンイレブンからJR跨線橋を渡って旧国道までの道路は、街灯が暗く防犯上危険である。

報告者	学校名	職・氏名
	学校	
	連絡先 TEL:	

事務局使用欄

白馬村通学路危険箇所連絡票

平成 28 年 8 月 11 日	学校名	教育委員会	No. 1
------------------	-----	-------	-------

危険箇所	飯森 源宗商店 北 歩道
------	--------------

通学路の状況・危険箇所の内容：※図面や写真(画像)等を付して、状況をわかりやすく表示ください。



ポールの上端が破損している
ポールの基礎がむき出しになっている

本年度、自転車で接触して転倒し、指を骨折する事故があった。

報告者	学校名	職・氏名
	学校	
	連絡先 TEL:	

事務局使用欄

白馬村通学路危険箇所連絡票

平成 28 年 8 月 11 日	学校名	教育委員会	No. 1
------------------	-----	-------	-------

危険箇所	飯田 大和出踏切
------	----------

通学路の状況・危険箇所の内容：※図面や写真(画像)等を付して、状況をわかりやすく表示ください。



通学路上にある狭隘な踏切

車のすれ違いもできない幅である

報告者	学校名	職・氏名
	学校	
	連絡先 TEL:	

事務局使用欄