子どもの移動経路における対策一覧表

白馬村　　令和3年3月8日

番号	通学路・未就学児経路・先行点検	該当施設	路線名	箇所名・住所	移動経路の状況･危険の内容	対策内容	事業主体	対策完了年度
1	未就学児経路	しろうま保育園	(一)白馬岳線	八方交差点	交差点における歩道への車両進入	車止めポスト設置	大町建設事務所	令和2年度
2	未就学児経路	しろうま保育園	(国)148号	役場前交差点	交差点における歩道への車両進入	車止めポスト設置	大町建設事務所	令和2年度
3	未就学児経路	しろうま保育園	(一)白馬岳線	六拾刈体育館交差点	交差点における歩道への車両進入	車止めポスト設置	大町建設事務所	令和2年度
4	未就学児経路	しろうま保育園	(一)千国北城線	切久保	堆雪帯（歩行空間）への車両進入	縁石設置	大町建設事務所	令和2年度